



請務必詳細閱讀【使用注意・說明書】，並將內容所記載的各項注意點充分認識之後再進行使用。

「警告」


- 一) 使用本產品時，請確實將彈匣或鋼瓶內的氣體卸除，避免造成產品損壞。
 - 二) 彈頭直徑6mm。其槍口動能為二焦耳以下、射程範圍為50公尺以內。
 - 三) 適用年齡為十六歲以上，未成年使用者時需有成年人在場監督。
 - 四) 使用本商品不得改造或變造，並不得使用金屬彈頭。
 - 五) 「此槍非玩具」，濫用可能造成嚴重傷害，尤其是眼睛，使用時應確保本身及射程範圍內所有人員均正確穿戴護目鏡。

相關系列產品型號與詳細規格，請以官方網站公布為主。
For related series product models and detailed specifications, please refer to the official website.



I CHIH SHIVAN ENTERPRISE CO., LTD
Web:www.icsbb.com Mail:info@icsbb.com Tel: +886-4-25256461

Hi-Capa 各部名稱




Hi-Capa 安全裝置



Hi-Capa 裝卸彈匣




彈匣瓦斯填充方法



卷之三

B彈的裝填




卷之三

反機行程調整



100

卷之五



● 效能
彈匣內
△ 滑套
△ 滑套
△ BB

清槍及卸除氣體




覆進 (清
同治四年)


10 一般拆解(非必要時不需拆解)

一般拆解為進行H-UP系統的調整和大部保養時才須操作。

- 按壓退彈鉗，將彈匣卸下。
- 將前滑套下端兩側固定螺絲卸下後，將前滑套向前取出。





- 將滑套往前拉至滑套後定板與滑套孔位切齊。



11 H-UP調整

- 依照第10步驟執行一般拆解，將滑套取下。
- 請些許轉動H-UP調整螺絲來調整彈道的高低。



H-UP調整：BB彈呈現一直線的彈道才是正確射法。
將H-UP調整螺絲順時針旋轉：彈道向上。
將H-UP調整螺絲逆時針旋轉：彈道向下。

12 滑套組立


- 將覆進導桿反向組裝並將專用工具插入覆進導桿孔位。
- 將槍管組由前向後組回滑套。

- 將滑套往後拉至後端，並將後定板向上扳起將滑套後定在後。
- 從前端將專用工具插入覆進導桿上的開孔。

- 將滑套組合裝回滑套。

- 將滑套推至後定狀態後將專用工具取出，再按壓滑套後定板將滑套向前釋放。

- 將前滑套由前向後裝入，並鎖固螺絲即完成組立。



警告・注意

- 針對零件組裝錯誤、零件遺失等，產品作動不良所造成的故障、事故、受傷等問題，原廠不負擔一切責任，且其所產生的維修費用須由顧客負擔。

13 簡易故障排除方法

商品狀態

原因

處理方式

無作動

Safety ON狀態

彈匣內瓦斯壓力太大

彈匣內瓦斯不足

滑套往後作動卻無發射BB彈

BB彈無送入槍管內

BB彈卡在彈匣內

彈匣過冷

可擊發BB彈，但是滑套作動不順暢

氣溫過低

彈匣過冷

彈匣內無瓦斯

潤滑油或砂油不足

滑套無覆進

本體內部有BB彈或異物殘留

滑套後定桿未關閉

瓦斯從槍口噴出

氣溫過低

彈匣過冷

BB彈上跳

H-UP 調整過多

BB彈飛不遠(無調整H-UP)

精密管內有殘留髒污或油漬

BB彈從槍口掉落

H-UP 調整過少

H-UP 調整過多

BB彈不良、尺寸過大

精密管內有殘留髒污或油漬

彈匣卡住


彈匣卡住

彈匣卡住

彈匣卡住

14 各零件分別示意圖

*每一款槍型基本配備不同依實際出貨為主。圖片僅供參考



15 各零件分別示意圖

項次	圖名	數量	項次	圖名	數量
AH-07	Hi-Capa 氣室座	1	AH-73	Hi-Capa Totem 握把	1
AH-08A	5.1吋 Hi-Capa 外管-紅色	1	AH-74	Hi-Capa Totem 握把組	1
AH-12	Hi-Capa 金屬衝擊墊片	1	AH-79	4.3吋 Hi-Capa 燭進導桿附專用拆卸工具	1
AH-13	Hi-Capa 膠膜緩衝墊片	1	AH-80	4.3" 燭進導桿襯套	1
AH-14	Hi-Capa 擊錘-右	1	AC-08A	Revo 高效氣筒	1
AH-15	Hi-Capa 擊錘軸套	1	AC-12	Revo.II 高效氣筒	1
AH-16	Hi-Capa 擊錘	1	AD-50	XPD 彈匣導氣座	1
AH-17	Hi-Capa 擊錘組	1	AE-07	XAE 氣閥彈簧	1
AH-18	Hi-Capa 司牙	1	AE-19	皿頭十字孔M1	2
AH-19	Hi-Capa 司牙軸套	1	AE-68	XAE出彈座插銷	1
AH-20	Hi-Capa 擊錘連動彈簧	1	AE-70	XAE彈匣彈簧	1
AH-21	Hi-Capa 擊錘座-左	1	AG-42	齒輪墊片	1
AH-22	Hi-Capa 氣閥導管含彈簧	1	AG-43	O型環	1
AH-23	Hi-Capa 中槍身螺絲	1	AK-09	Vulture 氣室閥門蓋含螺絲	1
AH-26	Hi-Capa 滑套後定板	1	AK-10	Vulture 氣室	1
AH-27	Hi-Capa 擊錘插銷	1	AK-11	Vulture 氣室閥門	1
AH-28	Hi-Capa 司牙插銷	1	AK-12	Vulture 氣室橡皮	1
AH-30	Hi-Capa 擊錘座組	1	AK-13	Vulture 氣室附件O環	1
AH-31	Hi-Capa 姆指保險組	1	AK-30	Vulture 彈匣卡榫彈簧	1
AH-32	Hi-Capa 滑套後定板定位銷與彈簧	1	AK-36	Vulture 機械脫離鉤	1
AH-33	Hi-Capa 彈匣卡榫鎖附件	1	AK-38	彈簧銷	1
AH-34	Hi-Capa 彈匣卡榫	1	AK-40	Vulture 擊錘連動桿	1
AH-35	Hi-Capa 彈匣卡榫組	1	AK-52	扳機行程止固螺絲	1
AH-36	Hi-Capa 虎口保險	1	AK-66	Vulture 氣室組	1
AH-37	Hi-Capa 三叉簧	1	AK-70	Vulture 擊錘彈簧頂銷	1
AH-40	Hi-Capa 扳機彈簧	1	AP-51	皿頭十字機械牙平尾螺絲	1
AH-41	Hi-Capa 扳機連桿	1	AM-68	BM9 擊錘支撐桿	1
AH-42	Hi-Capa 擊錘與固定銷	1	AM-75	O型環	1
AH-43	Hi-Capa 擊錘簧	1	AM-78	內六角承高機械牙平尾螺絲	1
AH-44	Hi-Capa 擊錘簧座	1	MX-023	神匠 Tokyo Marui Hi-Capa TDC Hop座	1
AH-45	Hi-Capa 擊錘支桿桿固定銷	1	MX-036	神匠二代R-HOP GBB皮	1
AH-47	AD-50	1	MX-040	神匠精密管 113mm (AEG/GBB)	1
AH-48	AE-68	1			
AH-49	AC-12	1			
AH-50	AH-49	1			
AH-51	AH-47	1			
AH-52A	AH-50	1			
AH-53	AH-51	1			
AH-53C	AH-52	1			
AH-55	AH-53	1			
AH-57	AH-54	1			
AH-58	AH-55	1			
AH-59	AH-56	1			
AH-63	AH-57	1			
AH-64	AH-58	1			
AH-65	AH-59	1			
AH-66	AH-60	1			
AH-67	AH-61	1			
AH-68	AH-62	1			
AH-69	AH-63	1			
AH-71	AH-64	1			
AH-72A	AH-65	1			

ICS AIRSOFT

www.icsbb.com

info@icsbb.com